

확인번호	조기폐차대상차량 확인(차량상태 확인서)				☒ 온라인 ☐ 현장		
한자협-경기25046506							
소유자	성명	박경자	생년월일	720409*****			
	주소	- 경기도 남양주시 와부읍 월문천로 95, 104동 301호(덕소아파트)					
	전화번호	010-8325-8255	FAX	031-542-3321			
신청 자동차 및 지게차 또는 굴착기	등록번호	52어8888	차대번호	KMHSJ81WP9U440762			
	☐ 자동차 ☐ 건설기계	☐ 연식 (2009)년 ☐ 배기량(2188)CC ☒ 차량명(건설기계명): 정원(승합): 7 명 규격(건설기계) () 중량(화물) : ☐ 적재중량()톤 ☐ 총중량(2.425)톤					
확인 항목	동일성 확인	- 부착된 등록번호와등록증상일치			확인 결과	☒ 일치 ☐ 불일치 ☐ 식별불가	
	원동기	- 원동기(시동)작동 여부				☒ 일치 ☐ 불일치	
	동력전달장치 (변속기포함)	- 변속기의 작동여부 - 변속 시 동력 전달 여부(전 후진)				☒ 가능 ☐ 불가 ☐ 전진 또는 후진 불가	
	조향	- 정상 작동 여부				☒ 가능 ☐ 불가	
	제동	- 제동 가능 여부				☒ 가능 ☐ 불량	
	유압장치 (건설기계)	- 유압유의 상태, 유압유 누출 여부					
		- 각 작동부의 작동상태					
		- 각 작동부의 이상소음 여부					
	그외 주요 부품	- 차량의 외관 상태		정상가동에 지장을 주지않는 경우 판정에 미반영		☒ 양호 ☐ 불량 ☐ 일부 파손(찌그러짐)	
		- 완충장치 상태(차량)				☒ 양호 ☐ 불량	
		- 유리창 파손 상태				☒ 양호 ☐ 불량 ☐ 단순 파손(일부파손)	
		- 타이어 장착 여부 및 상태				☒ 양호 ☐ 불량 ☐ 단순 불량(공기압부족)	
		- 등화장치 설치 상태				☒ 양호 ☐ 불량 ☐ 단순 파손(일부 깨짐)	
	첨부물	☐ 온라인 대상차량확인 시스템 (escar.or.kr)이용자 : 시스템에 등록된 동영상으로 같음 ☐ 현장 확인 : 사진 4매(전 • 후 • 좌 • 우면)					
	판정결과	정상가동 여부	☒ 가 ☐ 부				
불가 사유					종합의견		
위와 같이 조기폐차대상(정상가동) 여부를 확인합니다 2023년 04월 22일 확인자 : 오아롱 (사)한국자동차협회장 							